

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ 120 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ CHEVRON



Πυρετωδώς εργάζονται τα συνεργεία της Βραζιλίας για να καθαρίσουν μεγάλη πετρελαιοκηλίδα, μήκους **120 χιλιομέτρων** ανοιχτά των ακτών του **Ρίο Ντε Τζανέιρο**, σε κοίτασμα που εκμεταλλεύεται η αμερικανική εταιρεία **Chevron**.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και ο υπουργός Ενέργειας της Βραζιλίας διεμήνυσε ότι η εταιρεία θα τιμωρηθεί πολύ αυστηρά σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η **διαρροή πετρελαίου** οφείλεται στην παραβίαση των περιβαλλοντικών μέτρων ασφαλείας.

Η Chevron αρχικά είχε εκτιμήσει ότι η διαρροή περιοριζόταν σε **400** με **650** βαρέλια πετρελαίου, ωστόσο η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Skytruth ανακοίνωσε ότι οι δορυφορικές εικόνες που έχει στη διάθεσή της αποδεικνύουν ότι η πετρελαιοκηλίδα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η Υπηρεσία Πετρελαίου της Βραζιλίας ANP υποστηρίζει ότι η Chevron κατάφερε να σφραγίσει τη γεώτρηση με τσιμέντο, ωστόσο από τις υποβρύχιες εικόνες φαίνεται να συνεχίζεται περιορισμένη διαρροή πετρελαίου από τον βυθό.

Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία στοιχεία, η πετρελαιοκηλίδα απομακρύνεται από τις ακτές της Βραζιλίας και αρχίζει να διαλύεται.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει στείλει στη γεώτρηση επιθεωρητές περιβάλλοντος για να αξιολογήσουν την έκταση της οικολογικής ζημιάς.

Πηγή: Econews

Φωτό: wikimedia